




YESKY[®]

TECHNICAL DATA SHEET
2025

Donglai Coating Technology
www.onwings.com



1K базовые тонеры серии TJ/TY/TP

Advanced 1K Solvent basecoat. Strong coverage and color performance.



Описание	Базовые тонеры (солидные, металлики и перламутры) различных цветов без примесей и инородных вкраплений	Подложки	Шлифуемые грунты, подготовленные абразивом P400- P600, грунты "мокрый по мокрому", подготовленные старые лакокрасочные покрытия.
Плотность	Варьируется в зависимости от тонера	Следующий процесс	2K лаки Yesky
VOC	≤770g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
Пропорция смешивания по весу	1:0.6~0.8	Пропорция смешивания по объёму	1:0.6~0.8
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Разбавитель	TX33	TX32	TX31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни после смешивания	6 часов	Фильтр	120~150Mesh
Хранение после смешивания	1 неделя	Рабочая вязкость	16-18"/DIN 4mm/20°C
Солидные цвета	2-3 слоя (10~30мкм)	Металлики/перламутры	2-3 слоя (10~30мкм)
1 слой:	средний	1 слой:	средний
2 слой:	полный	2-3 слой:	полный
3 слой:	полный	Эффектный слой	легкий
/	/	Повторное нанесение/перекрас	до 24 часов без шлифовки
Сушка	Выдержка между слоями	Выдержка перед нанесением лака	Уровень блеска после сушки, 60°
Воздушная сушка 20°C (Температура панели)	5~10 минут	После матования (10~15 минут)	/
	Температура и влажность будут влиять на скорость высыхания.	Если t <10°C, прогрейте окрасочную камеру до 20°C	
Очистка и подготовка поверхности	Тщательно отшлифуйте отремонтированный участок, а затем очистите его. Если в качестве подложки используется грунт "мокрым-по-мокрому", шлифовка не требуется.		
Устранение проблем	Если после высыхания базового слоя обнаружены какие-либо небольшие повреждения или дефекты, такие как пятна пота, вкрапления пыли, рыбий глаз/кратеры, необходим повторный ремонт. Перед устранением дефектов сделайте выдержку 20-30 минут, слегка отшлифуйте поврежденный участок с помощью абразива P600, очистите от пыли перед повторным нанесением. Если поврежденный участок слишком большой, рекомендуется нанести базовое покрытие повторно.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.		
	2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.		
	3. Перед использованием тонеры необходимо тщательно перемешать. Металлики будут иметь разные цветовые оттенки при разной толщине пленки и разных методах распыления.		
	4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.		
	Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



2K акриловые тонеры серии TS

Представляет собой 2K финишное покрытие, применяется с 2K отвердителями TH01/02/03 for good performance.

Описание	2К базовые тонеры различных цветов без примесей и инородных вкраплений	Подложки	Шлифуемые грунты, подготовленные абразивом P400-600, грунты "мокрый по мокрому", подготовленные старые лакокрасочные покрытия.
Плотность	Варируется в зависимости от тонера	Следующий процесс	Полировка в случае необходимости
VOC	≤580g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
Пропорция смешивания по весу	2:1:0.2~0.6	Пропорция смешивания по объему	2:1:0.2~0.6
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	TH03	TH02	TH01
Разбавитель	TX33	TX32	TX31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	2 часа	Фильтр	180~200Mesh
Срок хранения готовой смеси	2 часа	Рабочая вязкость	16-18"/DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	2-3 слоя	Выдержка между слоями	5~8 минут
1 слой:	средний	Выдержка перед сушкой	8~10 минут
2 слой:	полный	Итоговая толщина покрытия	40~80мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение/перекрас	до 24 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Полировка	Уровень блеска после сушки, 60°
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	8~10 минут	30 минут	>90°
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	15~20 минут	3~4 часа	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Советы по полировке	Метод оценки: нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке. Устранение дефектов: для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-ктер, брусок, абразив P1000-1500 Дополнительная информация: обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки. Рекомендованное время полировки: от 1 до 6 часов после высыхания панели		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TQ27 Лак HS 2:1

2K HS лак с высоким блеском и твердостью



Описание	Прозрачная жидкость без примесей и инородных вкраплений	Подложки	Базовое покрытие Yesky , 2K лаки и покрытия серии TS, отшлифованные абразивом P800-1000
Плотность	0.98~1.02	Следующий процесс	Полировка в случае необходимости
VOC	≤480g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
Пропорция смешивания по весу	2:1:0~0.4	Пропорция смешивания по объему	2:1:0~0.4
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	TH21	TH22	TH23
Разбавитель	TX33	TX32	TX31
Настройка краскопульты	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	2 часа	Фильтр	180~200Mesh
Срок хранения готовой смеси	2 часа	Рабочая вязкость	16-18" /DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	2-3 слоя	Выдержка между слоями	5~8 минут
1 слой:	средний	Выдержка перед сушкой	8~10 минут
2 слой:	полный	Итоговая толщина покрытия	40~80мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение/перекрас	до 24 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Полировка	Уровень блеска после сушки, 60°
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	5-10 минут	35 минут	≥90 °
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	15-20 минут	3-4 часа	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Советы по полировке	Метод оценки: нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке. Устранение дефектов: для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-ктер, брусок, абразив P1000-1500 Дополнительная информация: обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки. Рекомендованное время полировки: от 1 до 6 часов после высыхания панели		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами и, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TQ18 Лак Standart 2:1

2К Лак для универсальных работ. Хороший блеск и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Описание	Прозрачная жидкость без примесей и инородных включений	Подложки	Базовое покрытие Yesky, 2K лаки и покрытия серии TSM, отшлифованные абразивом P800-1000
Плотность	0.98~1.02	Следующий процесс	Полировка в случае необходимости
VOC	≤480g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
Пропорция смешивания по весу	2:1:0~0.4	Пропорция смешивания по объему	2:1:0~0.4
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	TH19F	TH19	TH19S
Разбавитель	TX33	TX32	TX31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	2 часа	Фильтр	180~200Mesh
Срок хранения готовой смеси	2 часа	Рабочая вязкость	16-18" /DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	2-3 слоя	Выдержка между слоями	5~8 минут
1 слой:	средний	Выдержка перед сушкой	8~10 минут
2 слой:	полный	Итоговая толщина покрытия	40~80мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение/перекрыс	до 24 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Полировка	Уровень блеска после сушки, 60°
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	5-10 минут	45 минут	≥90 °
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	15-20 минут	3-4 часа	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Советы по полировке	Метод оценки: нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке. Устранение дефектов: для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-кратер, брусок, абразив P1000-1500 Дополнительная информация: обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки. Рекомендованное время полировки: от 1 до 6 часов после высыхания панели		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.		
	2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
Только для профессионального использования.			



TQ66 Быстрый лак 4:1 Fast repair

Быстроотверждаемый лак 4:1. Высокое наполнение, хороший блеск и твердость.



Описание	Прозрачная жидкость без примесей и инородных вкраплений	Подложки	Базовое покрытие Yesky, 2K лаки и покрытия серии TSM, отшлифованные абразивом P800-1000
Плотность	0.98	Следующий процесс	Полировка в случае необходимости
VOC	≤480g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
Пропорция смешивания по весу	4:1:0~0.4	Пропорция смешивания по объему	4:1:0~0.4
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	TH77	TH77	TH77
Разбавитель	TX33	TX32	TX31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	30 минут	Фильтр	180~200Mesh
Срок хранения готовой смеси	30 минут	Рабочая вязкость	16-18" /DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	1-2 Слоя	Выдержка между слоями	2-3 минуты
1 слой:	Средний	Выдержка перед сушкой	3-5 минут
2 слой:	Полный	Итоговая толщина покрытия	30~60мкм
Сушка	От пыли	Полировка	Уровень блеска после сушки
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	4-6 минут	30-50 минут	≥90 °
Воздушная сушка 15°C (Температура панели)	7-10 минут	50-65 минут	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирачный материал.		
Советы по полировке	Метод оценки: нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке. Устранение дефектов: для удаления соринок, вкраплений, подтеков используйте нож-катер, брусок, абразив P1000-1500 Дополнительная информация: обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки. Рекомендованное время полировки: от 1 до 6 часов после высыхания панели		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.		
	2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TD31/E 2K Грунт-наполнитель

Универсальный грунт-наполнитель, подходит для большинства ремонтных работ.

Описание	Вязкая жидкость серого ц вета без примесей и инор одных вкраплений	Подложки	Эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1К грунты по пластику, шпатлевки
Плотность	1.43	Следующий процесс	Базовые покрытия Mariposa, 2К по крытия серии TSM
VOC	≤560g/L	Срок годности в закрытой з аводской упаковке	12 месяцев
Приготовление смешивание	Пропорция смешивания п о весу	Пропорция смешивания по объему	Рабочая вязкость
Шлифуемый	4:1:1	3:1:1	18-21" /DIN 4mm/20°C
"Мокрый по мокрому"	4:1:2	3:1:2	16-18" /DIN 4mm/20°C
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	TH03	TH02	TH01
Разбавитель	TX33	TX32	TX31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни и хранения после с мешивания	1 час	Фильтр	80~100Mesh
Рекомендации по нанесению Шл ифуемый	2-3 слоя	Выдержка между слоями	3~5 минут
1 слой:	легкий	Выдержка перед сушкой	5~8 минут
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрыти я	60~90мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение	до 48 часов без шлифовки
Рекомендации по нанесению "Мо крый по Мокрому"	2 слоя	Выдержка между слоями	/
1 слой:	легкий	Выдержка перед нанесени ем последующих покрытий	10~15 минут (до матовения)
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрыти я	15~20мкм
Сушка	От пыли	Шлифовка	"Мокрый по мокрому"
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	5-8 минут	40 минут после остывания	/
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	10-15 минут	3-4 часа	10~15 минут (до матовения)
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удале ния загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Процесс шлифовки: при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите ш лифовку абразивом P400-500, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000 Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использовани ем)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавите лей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего ста новиться непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использовани я. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использо вания. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с на шим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TD35/E 2K Грунт-наполнитель

2K surfacer with adhesion and filling performance.



Описание	Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных включений	Подложки	Голый металл Ø ≤ 20см эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1К грунты по пластику, шпатлевки
Плотность	1.7	Следующий процесс	Базовые покрытия Yesky, 2K покрытия серии TS
VOC	≤560g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Пропорция смешивания по весу	5:1:1	Пропорция смешивания по объему	3:1:1
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	TH03	TH02	TH01
Разбавитель	TX33	TX32	TX31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	1 час	Фильтр	80~100Mesh
Срок хранения готовой смеси	1 час	Рабочая вязкость	18-21" /DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	2-3 слоя	Выдержка между слоями	3~5 минут
1 слой:	легкий	Выдержка перед сушкой	5~8 минут
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрытия	60~90мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение	до 48 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Шлифовка	/
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	5~8 минут	30 минут Шлифовка после остывания	
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	10~15 минут	60~90 минут	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Процесс шлифовки: при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000 Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TD39 HS High Build грунт-наполнитель

Обладает высокой плотностью и отличной наполняющей способностью. Хорошее решение для ремонта деталей с большими повреждениями.

Описание	Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных включений	Подложки	Голый металл Ø ≤ 20 см, заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия.
Плотность	1.82	Следующий процесс	Базовые покрытия Yesky , 2K покрытия серии TS
VOC	≤560g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Пропорция смешивания по весу	8:1:0.25~0.5	Пропорция смешивания по объему	5:1:0.25~0.5
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	THM03	THM02	THM01
Разбавитель	TXM33	TXM32	TXM31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	4 часа	Фильтр	80-100Mesh
Срок хранения готовой смеси	4 часа	Рабочая вязкость	20-24" /DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	2-3 слоя	Выдержка между слоями	3~5 минут
1 слой:	легкий	Выдержка перед сушкой	10~15 минут
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрытия	120~180мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение	до 48 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Шлифовка	/
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	10-15 минут	60~80 минут	
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	15-25 минут	4~5 часов	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Процесс шлифовки: при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000 Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.		
	2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TD40 High Build матовый грунт-наполнитель

Шлифуемый грунт с высокой наполняющей способностью и более матовым типом покрытия.

Описание	Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных включений	Подложки	Голый металл Ø ≤ 20 см, заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия.
Плотность	1.75	Следующий процесс	Базовые покрытия Yesky, 2K покрытия серии TS
VOC	≤560g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Пропорция смешивания по весу	8:1:0.25~0.5	Пропорция смешивания по объему	5:1:0.25~0.5
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	THM03	THM02	THM01
Разбавитель	TXM33	TXM32	TXM31
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.5-1.7mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	4 часа	Фильтр	80-100Mesh
Срок хранения готовой смеси	4 часа	Рабочая вязкость	20-24" /DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	2-3 слоя	Выдержка между слоями	3~5 минут
1 слой:	легкий	Выдержка перед сушкой	10~15 минут
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрытия	120~180мкм
3 слой:	полный	Повторное нанесение	до 48 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Шлифовка	
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	10-15 минут	60~80 минут	/
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	15-25 минут	4~5 часов	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Процесс шлифовки: при машинной шлифовке начните работу с абразива P320, завершите шлифовку абразивом P400-500, тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразив P800-1000 Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам. Только для профессионального использования.		



TD75 грунт по пластику

1K Грунт по пластику применяется для наружных пластиковых деталей автомобиля. Служит для усиления адгезии.



Описание	Прозрачная вязкая жидкость без примесей и инородных включений	Подложки	Пластики PP или TPO
Плотность	0.89	Следующий процесс	2K Грунты наполнители
VOC	≤580g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Пропорция смешивания по весу	Готов к применению	Пропорция смешивания по объему	Готов к применению
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	/	/	/
Разбавитель	/	/	/
Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	4 часа через каждый час тщательно перемешивать	Фильтр	120~150Mesh
Срок хранения готовой смеси	4 часа через каждый час тщательно перемешивать	Рабочая вязкость	/
Рекомендации по нанесению	1-2 слоя	Выдержка между слоями	3~5 минут
1 слой:	легкий	Выдержка перед сушкой	/
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрытия	5~15мкм
		Повторное нанесение/перекрас	до 24 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Шлифовка	
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	/	/	
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	10~15 минут до следующего процесса		
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	1K грунт по пластику предназначен для улучшения адгезии между пластиком и последующими слоями лакокрасочного покрытия. Имеет очень низкую наполняющую способность. Не требует шлифовки. Через 10-15 минут можно наносить последующие покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TD41 Эпоксидный грунт

Разработан для антикоррозионной защиты и наносится на голый металл.

Описание	Вязкая жидкость серого цвета без примесей и инородных включений	Подложки	Алюминий, сталь, нержавеющая сталь, гальванизированные поверхности.
Плотность	1.4	Следующий процесс	2K грунты наполнители, шлифуемые и "мокрый по мокрому", шпатлевки
VOC	≤580g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Пропорция смешивания по весу	5:1:1~1.5	Пропорция смешивания по объему	4:1:1~1.5
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	TD43	TD43	TD43
Разбавитель	TX33/TX44	TX32/TX44	TX31/TX44
Настройка краскопульты	С нижним бачком:1.3-1.6mm Рабочее давление: 1.5 -2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.6mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
Время жизни готовой смеси	2 часа	Фильтр	120~150Mesh
Срок хранения готовой смеси	2 часа	Рабочая вязкость	18-21" /DIN 4mm/20°C
Рекомендации по нанесению	1-2 слоя	Выдержка между слоями	2~3 минуты
1 слой:	легкий	Выдержка перед сушкой	3~5 минут
2 слой:	средний	Итоговая толщина покрытия	30~60мкм
		Повторное нанесение/перекрас	до 72 часов без шлифовки
Сушка	От пыли	Шлифовка	
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	5~8 минут	30 минут Шлифовка после остывания	
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	20~30 минут	4 часа	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TA28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Процесс шлифовки: при машинной шлифовке используйте абразив P180-240 перед нанесением 2K шлифуемых грунтов-наполнителей и абразив P320 перед нанесением грунтов-наполнителей "мокрый по мокрому", тщательно очистите перед следующим шагом. При ручной шлифовке используйте абразивные материалы P400-600 Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



TA28 - Обезжириватель



Описание	Универсальный обезжириватель для ремонтных работ
Назначение	Для удаления с металлических поверхностей, загрунтованных деталей или старого лакокрасочного покрытия таких загрязнений как масло, силикон, смазка.
Пропорция смешивания	Готов к применению, не требует разведения
Руководство по очистке	Распылите обезжириватель на поверхность и аккуратно протрите чистой тканью.
Инструкции	1. Перед следующим этапом убедитесь, что панель полностью высохла. 2. Сильно загрязненные поверхности, могут потребовать повторной обработки.
Правила безопасности	Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.
Размер упаковки	1Л/5Л



TA21 - растворитель для переходов



Описание	Растворитель для перехода между старым и новым лакокрасочным покрытием
Назначение	Применяется при локальном ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей для образования плавного перехода между старым и новым покрытием и устранения оптической разницы, растворяет края опыла.
Пропорция смешивания	Готовый к применению лак : TA21 = 2:1 по весу или объему
Нанесение	После завершения окраски ремонтного участка нанесите на зону перехода смесь прозрачного лака и TA21, затем нанесите TA21 в чистом виде для растворения краев опыла.
Рекомендации	Разбавитель для переходов не может использоваться в качестве стандартного разбавителя.
Правила безопасности	Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.
Размер упаковки	1Л





TA29 - Fish-Eye Remover антисиликонова я добавка



Описание	Предназначена для финишных покрытий Mariposa, лаков и 2K тонеров серии TS
Назначение	Применяется для устранения силиконовых кратеров - "рыбий глаз", вызванных загрязнением силиконами и жирами, содержащихся в системе сжатого воздуха или окружающей среде.
Пропорция смешивания	Готовый материал : TA29 = 1:0.008~0.04 по весу
Нанесение	После добавления TA29 в основной продукт, при нанесении на деталь первый слой должен быть легким, далее руководствуйтесь рекомендациями по нанесению основного продукта
Рекомендации	Тщательно перемешайте смесь основного продукта и добавки перед нанесением
Правила безопасности	Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения органов дыхания, кожи и глаз.
Размер упаковки	1Л



УК-4/УК-2 Универсальная шпатлевка

Универсальная шпатлевка из ненасыщенного полиэстера.



Описание	Вязкая паста светло- желтого цвета	Подложки	Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты
Плотность	1.96	Следующий процесс	Грунты-наполнители
VOC	<550g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Пропорция смешивания по весу	Шпатлевка:Отвердитель 1:1%~3%	Пропорция смешивания по объему	/
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	2%~3%	2%	1~2%
Рекомендации по смешиванию	1. Если при смешивании добавьте >3% или <1% отвердителя, это может повлиять на снижение адгезии и скорость полимеризации; 2. Если хотите нанести толстый слой шпатлевки на панель, рекомендуем добавлять меньше		
Время жизни готовой смеси	3~5 минут	Термостойкость После отверждения	<100°C
Срок хранения готовой смеси	3~5 минут		
1 слой:	Нанесите тонким слоем на поврежденный участок	Выдержка между слоями	/
2 слой:	Нанесите на края поврежденного участка	Выдержка перед сушкой	/
3 слой:	Повторно нанесите в центр поврежденного участка	Итоговая толщина покрытия	по необходимости
4 слой:	Нанесите тонкий слой, чтобы покрыть весь ремонтный участок	Повторное нанесение/перекрас	/
Сушка	От пыли	Шлифовка	
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	2~3 минуты	10 минут	/
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	5~10 минуты	15~30 минут	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TAM28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Абразивы: P80/120/180/240/320 Процесс шлифовки: начните шлифовку с абразива P80-120, завершите абразивом P180-P240 для 2К шлифуемых грунтов-наполнителей, дополнительно отшлифуйте абразивом P320 для грунта "Мокрый по мокрому", тщательно очистите перед следующим шагом. Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2.Шпатлевка легко высыхает. После открытия крышки и использования необходимо своевременно ее закрывать и хранить в прохладном месте. Пожалуйста, своевременно чистите инструменты для покраски до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



LW-3 Light Weight шпатлевка облегченная

Легкая шпатлевка с хорошим наполнением и высокой скоростью сушки.

Описание	Вязкая паста желто-серого цвета	Подложки	Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты
Плотность	0.95-1.05	Следующий процесс	Грунты-наполнители
VOC	<550g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	12 месяцев
Пропорция смешивания по весу	Шпатлевка:Отвердитель 1:1%~3%	Пропорция смешивания по объему	/
Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
Отвердитель	2%~3%	2%	1~2%
Рекомендации по смешиванию	1. Если при смешивании добавите >3% или <1% отвердителя, это может повлиять на снижение адгезии и скорость полимеризации; 2. Если хотите нанести толстый слой шпатлевки на панель, рекомендуем добавлять меньшее количество отвердителя, но в заданном диапазоне		
Время жизни готовой смеси	3~5 минут	Термостойкость	<100°C
Срок хранения готовой смеси	3~5 минут	После отверждения	
1 слой:	Нанесите тонким слоем на поврежденный участок	Выдержка между слоями	/
2 слой:	Нанесите на края поврежденного участка	Выдержка перед сушкой	/
3 слой:	Повторно нанесите в центр поврежденного участка	Итоговая толщина покрытия	по необходимости
4 слой:	Нанесите тонкий слой, чтобы покрыть весь ремонтный участок	Повторное нанесение/перекрас	/
Сушка	От пыли	Шлифовка	
Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	2~3 минут	10 минут	
Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	5-10 минут	15~20 минут	
Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель TAM28, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
Примечания	Абразивы: P80/120/180/240/320 Процесс шлифовки: начните шлифовку с абразива P80-120, завершите абразивом P180-P240 для 2K шлифуемых грунтов-наполнителей, дополнительно отшлифуйте абразивом P320 для грунта "Мокрый по мокрому", тщательно очистите перед следующим шагом. Рекомендуется использовать угольную проявку для контроля шлифовки и качества покрытия.		
Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Шпатлевка легко высыхает. После открытия крышки и использования необходимо своевременно ее закрывать и хранить в прохладном месте. Пожалуйста, своевременно чистите инструменты для покраски до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешиванием, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
	Только для профессионального использования.		



[Facebook.com/Donglaicoating](https://www.facebook.com/Donglaicoating)



intesales@onwings.com